

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	23/05/2019	Fecha UTC:	24/05/2019
Hora local:	10.06	Hora UTC:	1.06
Clasificación del suceso:	Incidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeropuerto Internacional General San Martín, Resistencia (Chaco)		
Ubicación:	27° 26' 44" S - 59° 03' 04" W		
Elevación (ft):	174		
Condiciones meteorológicas:	IMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante el rodaje inicial, antes de ingresar a la pista, la aeronave hundió las ruedas del tren principal derecho en la zona posterior a la doble línea amarilla de la plataforma comercial.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo				82		82
Total				82		82

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Embraer		
Modelo:	E-190	S/N:	
Operador:	Austral Líneas Aéreas		
Propietario:	Austral Líneas Aéreas		
Matrícula:	LV-CPI		
Licencia de piloto al mando:	TLA		
Nacionalidad de tripulación:	Argentina		
Nacionalidad de pasajeros:			

Daños a la aeronave:	Ninguno - [REDACTED]
Otros daños:	[REDACTED]
Mercancías peligrosas:	[REDACTED]
Fase de vuelo:	Rodaje
Tipo de operación:	Transporte aéreo comercial - Regular
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	[REDACTED]
Lugar de destino:	[REDACTED]